



[1]

**Plan de
inspecciones de
certificados de
eficiencia
energética del
2015**

Imatge:

© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

En los últimos días, se ha iniciado el nuevo Plan de inspecciones de los Certificados de Eficiencia Energética registrados durante el año 2015. Por segundo año consecutivo, la empresa que las está llevando a cabo es *Summa, Servicios de ingeniería y consultores*.

Se trata de inspecciones aleatorias y la competencia para realizarlas es de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de Catalunya, que puede delegar en otras entidades, com es en este caso *Summa, Servicios de ingeniería y consultores*.

La inspección comporta el control documental del certificado (comprobación de sus contenidos y documentación registrada en la Administración) y una posible inspección "in situ" (comprobación visual de los parámetros que se han utilizado en los cálculos de la

calificación energética del edificio).

El COAC ha trabajado para solucionar algunas de las incidencias que se presentaron de forma reiterada durante el último Plan de inspecciones, haciendo énfasis en la necesidad de que los aspectos a controlar no vayan más allá de los considerados en el propio Real Decreto de Certificación Energética.

11/11/2016

Tornar [2]

Copyright@ Col·legi d'Arquitectes de Catalunya : <http://coac.arquitectes.cat/en/node/10887>

Links:

[1] <http://coac.arquitectes.cat/en/node/10887>

[2] <http://coac.arquitectes.cat/en/javascript%3Ahistory.back%281%29>